## トンネル内清掃作業における 作業者の健康に影響を与える因子について

福岡産業保健推進センター

# 調査のきっかけ

- ずい道建設工事については、削孔・発破・ズリだし・ セメント巻き立て等の作業により発生する粉じん (鉱物性)により、発生する職業性疾病を防止する ために「粉じん障害防止規則」が定められています。
- 現に道路として供用されているトンネル内において、おこなわれる作業については、「どのような有害物が発生してるか?」「どのような作業者教育をおこなうか?」の資料が明確でない

# 現状の問題点

- ① 有害物に対する健康診断の実施が適正に行われていない
- ② 大部分の作業者が防じんマスクを使用していません、一部では使い捨て防じんマスクを使用している
- ③ 対象となる有害物質が把握されず、著しい 粉じんの発生場所で作業を行っている可能 性がある

## 調查対象作業場所

福岡外環状線 福大トンネル全長870m (地図参照)

測定日 平成21年2月28日 測定実施予定時間

10:00 ~ 16:00 測定場所 上り線



# 測定現場略図



★ : 入り口付近 (約 40m)★ : 中央付近 (約 470m)

気象条件 : 気温 13.3℃

風速 : 入り口から中へ向かって 2.0~2.2m/秒

## 環境測定方法等


①作業環境測定方法 PM-4(NW-254型)による粉じん濃度の測定 ②測定項目、使用機器、分析方法

| 測定項目     | 測定に使用した機器                      | 棌気時間 | 棌気流量    |
|----------|--------------------------------|------|---------|
| 粉じん気中濃度  | PM-4(NW-254型)<br>ミニポンプ MP-Σ300 | 270分 | 2. 5L/分 |
| 遊離ケイ酸含有率 | X線回折装置                         |      |         |
| 粉じん粒径分布  | Marple 298                     | 270分 | 2. 3L/分 |

## サンプリング状況




#### 測定実施中のトンネル内全景



# 測定結果

| 採気箇所 | 採取粉じん量<br>(mg)    | 粉じん濃度<br>(mg/m3)   | 棌気量<br>(m3) |
|------|-------------------|--------------------|-------------|
| 入り口  | 定量下限未満<br>(0.002) | 定量下限未満<br>(0. 002) | 0. 675      |
| 中央   | 0. 024            | 0. 035             | 0. 675      |

#### 中央付近サンプルの回折チャート



# 粉じん中の遊離ケイ酸含有率

| 棌気箇所 | 石 英  | クリストバライト | トリジマライト |
|------|------|----------|---------|
| 入り口  | 検出せず | 検出せず     | 検出せず    |
| 中央   | 検出せず | 検出せず     | 検出せず    |
|      |      |          |         |

管電圧 45kV 管電流 40mA

### まとめ

- 今回の測定で採取できたサンプルが微量であり、吸入性粉じんの遊離ケイ酸や結晶質の粉じんは検出されなかった
- 測定結果からは、「じん肺」をもたらす鉱物性 粉じんとは認められない

# 今後の課題

- 道路において発生する粉じんは、一般の工場で発生する粉じんとは異なり、多種多様の成分(排ガス中のスス、多環芳香族炭化水素、路盤のアスファルト、骨材、タイヤの摩耗粉、自然界のホコリ(花粉、黄砂等))を含んでいる
- 排ガス中の多環式芳香族炭化水素は、エンジン内の燃料の燃焼に伴って発生するスス(炭素)とともに、微細な粉じんとして排出される(ナノ粒子及びDEP)
- 燃焼に伴って発生する粒子について、ナノ粒子として重大な健康影響(発がん性)があるとされている
- 発がん性の化合物を含む粉じんと考えられるため、総粉じん を対象としてサンプリングを行い、溶剤を使用して抽出後、各 成分を定量することが必要と考える